




시험 성적서

한국세라믹기술원 우52851 경상남도 진주시 소호로 101(충무공동) (Tel: 055 792 2757, Fax: 055 792 2758)	성적서번호 : 2016-3084 페이지 (1) / (총 2)	
--	--	---

1. 의뢰자
 - 기관명/성명 : 글로벌코리아(주) / 김정현
 - 주 소 : 전라북도 진주시 완산구 천잠로 235(효자동2가) 203호
 - 의뢰일자 : 2016년 11월 07일
2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 시험 시료명/물질 : GK2
4. 시험기간 : 2016년 11월 07일 ~ 2016년 11월 15일
5. 시험방법 : KS L 1551 : 2014, EL 223
6. 시험환경
 - 온도 : (24 ± 3) °C , 습도 : (45 ± 10) % R.H.
7. 시험결과

시료명	시험분석항목	시험분석결과	시험분석방법	비고
GK2	누기시험	압력 저하 없음	KS L 1551 : 2014	
	누수시험	수면 저하 없음		
	내급냉성	금이 가지 않음		
	균열시험	균열 없음		
	배출기능(목재구 44 mm)	통과됨		
	잉크침투도(mm)	잉크 침투 없음	EL 223	
	총사용수량 (대변용 6L이하))	1초 3.5		
	불배출시험 (변기내잔류개수)	0.0		
	불배출시험 (오수관통과개수)	98		
	입자배출시험 (변기내잔류개수)	0		

- 총사용수량은 볼 탭 위치(아래에서 첫 번째)에서 시험
- 변기형태 : 일체형 변기

확 인	시험자 : 정 충 호 	기술책임자 : 최 철 호 
-----	---	---

2016 . 11 . 16

한국세라믹기술원 

비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 평가결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않습니다.

성적서번호 : 2016-3084
페이지 (2) / (총 2)



시 료 사 진

